Benjamin Moore[MD]

SUPER SPEC[MD]

ALKYDE AUX RETOMBÉES BALAYABLES

FINI VELOUTÉ K158

Caractéristiques

- Dépôt d'un brouillard de vaporisation sous forme de poudre sèche
- Préparation minimale de la surface
- Pouvoir couvrant supérieur
- Application en une seule couche
- Application possible sur la plupart des murs et plafonds intérieurs
- Réduction des coûts de nettoyage

Description générale

Grâce aux propriétés du produit, le brouillard de vaporisation se dépose sous forme de poudre sèche d'une hauteur d'environ 3 m (10 pi) selon la température, l'humidité et le mouvement de l'air.

Usages recommandés

Pour les murs ou les plafonds intérieurs et dans les endroits où le brouillard de vaporisation humide ne peut être toléré.

Restrictions

- Ne pas appliquer sur les surfaces galvanisées.
- Ne pas appliquer sur les surfaces très exposées.
- Ne pas appliquer dans les endroits très humides.
- Le mouvement de l'air, la température et le taux d'humidité influent sur les propriétés des retombées sèches.

Renseignements sur le produit

Couleurs — Standard :

Blanc (K158 01).

— Bases à teinter :

Aucune.

— Couleurs spéciales :

Consulter un représentant Benjamin Moore.

Certification :

Teneur en COV conforme dans tous les secteurs réglementés.

Master Painters Institute MPI n° 89.

CENTRE D'INFORMATION POUR LA CLIENTÈLE :

1-800-361-5898, info@benjaminmoore.ca, www.benjaminmoore.ca

Fiche technique ◊		Blanc
Type de liant		Alkyde
Type de pigment		Dioxyde de titane et certaines matières inertes
Solides par volume		49,5 %
Rendement théorique d'un contenant de 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée		26,0 – 41,8 m² (280 – 450 pi²)
Épaisseur de feuil recommandée	– Humide – Sec	3,6 – 5,7 mils 1,8 – 2,8 mils
Selon la texture et la porosité du substrat. Prévoir une quantité appropriée de peinture pour le projet afin d'assurer l'uniformité de la couleur tout en réduisant la mise au rebut de peinture en trop		
Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR	- Sec au toucher – Prêt à recouvrir	15 minutes 1 heure
Les surfaces peintes peuvent être lavées après deux semaines. Une humidité élevée ou des températures froides peuvent prolonger le temps de séchage, de recouvrement et de réutilisation.		
Mode de séchage		Oxydation
Viscosité		90-100 KU
Point d'éclair		15,6 °C (60 °F)
Éclat/Lustre		Velouté (10-20 à 60°)
Température de la surface à l'application	– Min. – Max.	10 °C (50 °F) 32 °C (90 °F)
Dilution		Ne pas diluer
Diluant de nettoyage		Naphte VM&P ou xylène
Poids par contenant de 3,79 L		5,9 kg (13,1 lb)
Température d'entreposage	– Min. – Max.	4,4 °C (40 °F) 32 °C (90 °F)
Composés organiques volatils (COV)		
380 g/L		

◊Les valeurs indiquées sont pour le blanc. Pour obtenir les valeurs d'autres bases ou couleurs, prière de communiquer avec Benjamin Moore.

Préparation De La Surface

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de cire, graisse, poussière, moisissure et peinture écaillée. Dépolir les surfaces lustrées.

Béton et maçonnerie : Enlever les particules non adhérentes, la laitance, l'huile, la graisse, les agents de démoulage et tout autre contaminant. Les surfaces neuves en béton et en maçonnerie doivent durcir pendant au moins 30 jours.

Surfaces à repeindre : Enlever la peinture pelée, écaillée, boursouflée ou non adhérente, puis poncer la surface pour l'égaliser avec les surfaces adjacentes. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, graisse, saleté, sels et tout autre contaminant. Les surfaces lustrées doivent être rugueuses avant d'être repeintes.

Tablier de toiture d'intérieur en métal apprêté ou fini en usine : Cette surface peut être dure et glissante, et empêcher l'adhérence du produit. Faire un essai pour vérifier la capacité d'adhérence du produit sur la surface. Laisser sécher la peinture pendant au moins trois jours avant de vérifier son adhérence. S'assurer que le fabricant certifie que le tablier de toiture peut être peint. Si l'adhérence est faible, apprêter ou poncer la surface pour la rendre rugueuse.

AVERTISSEMENT : L'enlèvement des vieilles couches de peinture par raclage, ponçage, sablage ou autre peut entraîner le dégagement de poussières de plomb. **LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT PROVOQUER DES MALADIES GRAVES ET NOTAMMENT DES DOMMAGES AU CERVEAU, PARTICULIÈREMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION.** Utiliser un équipement de protection adéquat conforme aux normes NIOSH pour réduire le risque d'exposition au plomb. Nettoyer soigneusement à l'aide d'un aspirateur HEPA et d'une vadrouille humide. Avant de commencer le travail, consultez les mesures de protection pour vous-même et votre famille sur le site de Santé Canada : http://www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/prod/paint-peinture_f.html.

Application

Appliquer une ou deux couches. Pour une utilisation optimale, utiliser un pulvérisateur sans air comprimé. Bien mélanger le produit avant l'utilisation. Pour obtenir de meilleurs résultats, tester la distance des retombées sèches et suivre les directives en matière de préparation de la surface avant d'appliquer le produit. En fonction de la température et des conditions ambiantes, il peut être nécessaire d'utiliser un autre applicateur ou une pression et une buse différentes. Les propriétés des retombées sèches dépendent du mouvement de l'air : une température inférieure à 21 °C (70 °F), une humidité relative supérieure à 50 % et une atmosphère réductrice nuiront aux propriétés du produit. Le brouillard de vaporisation pouvant adhérer aux surfaces chaudes, il peut être nécessaire de protéger certaines parties de l'équipement.

Pulvérisation sans air : Pression : 1 800 – 3 000 psi
Buse : 0,013 – 0,019; Filtre : 60 mailles

Dilution/Nettoyage

Ne pas diluer.

Nettoyer les pinceaux et le reste de l'équipement avec du naphte VM&P ou du xylène.

UTILISER TOUT LE CONTENU OU LE METTRE AU REBUT DE FAÇON APPROPRIÉE. Ce produit contient des solvants organiques qui peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement s'il est manipulé inadéquatement. Il est interdit de jeter dans les décharges à l'air libre les déchets contenant des solvants organiques ou des liquides toxiques. Les contenants vides et secs peuvent être recyclés dans le cadre d'un programme de recyclage de contenants. **Comme les exigences varient selon la localité, consulter le Service de collecte des ordures ou la Direction de la protection de l'environnement pour connaître les moyens de mise au rebut.**

Renseignement en matière de santé, sécurité et environnement

LE CONTENU POURRAIT S'ENFLAMMER
Ne pas fumer. **Utiliser uniquement dans une zone bien aérée**. Tenir loin des flammes, telles que les flammes pilotes, et tout objet pouvant produire une étincelle, comme un moteur électrique.

Le contenant doit être bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le produit se renverse, l'essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après avoir manipulé le produit.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Consulter la fiche signalétique de ce produit pour des renseignements supplémentaires en matière de santé et de sécurité.

Benjamin Moore & Cie Ltée. 7070 Mississauga Road, Mississauga, Ontario L5N 5M8 1-800-361-5898 www.benjaminmoore.ca M72 K158 FR 052511

Benjamin Moore, Super Spec et le symbole triangulaire « M » sont des marques de commerce déposées de Benjamin Moore & Cie Ltée. © Benjamin Moore & Cie Ltée, 2008, 2011. Tous droits réservés.